



名豊道路は全線開通していないが、4車線区間でも渋滞が発生しており、これを解消するための道路整備が必要。

コンテナ船の大型化対応岸壁の不足や、耐震強化岸壁の未整備、完成自動車の取扱数増加と新たなエネルギー関連貨物増加によるふ頭エリアの混雑が課題。

< 隊列走行・自動運転について >

新東名愛知県区間の6車線化はかなり時間を要するので、4車線区間の隊列走行の検討が必要。

自動運転は、遅い車と速い車が共存するような交通

